

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Преобразователь ржавчины «Metallschutz»

ТУ ВУ 193203101.002-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для обработки металлических поверхностей, поврежденных коррозией, с последующим нанесением лакокрасочных материалов.

СОСТАВ: комплексообразующая кислота, вода.

ПОДГОТОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ: преобразователь ржавчины поставляется готовым к применению. В случае замерзания необходимо разморозить, перемешать и выдержать при положительной температуре 2-3 ч.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: обрабатываемую поверхность очистить от грязи, рыхлой и пластовой ржавчины и окалины, обезжирить 1%-ным раствором моющего средства и промыть водой, высушить.

НАНЕСЕНИЕ: методами окунания, распыления, обливом, валиком, кистью до обильного увлажнения обрабатываемой поверхности (без потеков) и прекращения образования пузырей. В местах, где толщина налета ржавчины превышает 100 мкм, образовавшуюся рыхлую массу удалить сухой ветошью и повторить обработку. После высыхания поверхность тщательно очистить от образовавшегося налета и сразу (в течение не более суток) на поверхность нанести грунтовку, краску, грунт-эмаль или эмаль.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: сушка при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ – 2 ч.

РАСХОД: 80-160 г/м² в зависимости от способа нанесения и состояния обрабатываемой поверхности.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания преобразователя инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 30°C;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

О С Т О Р О Ж Н О! Содержит кислоту!

Не рекомендуется переливать преобразователь ржавчины в металлическую тару.

Преобразователь ржавчины пожаровзрывобезопасен.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

В случае попадания в глаза и на кожу обильно промыть водой.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°C.

Не наносить на влажные поверхности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.