

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Состав лессирующий ВД-АК «Holzlack» различных цветов

ТУ ВУ 193203101.003-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: состав лессирующий предназначен для защиты и отделки с сохранением текстуры деревянных поверхностей и изделий (окон, дверей, панелей, мебели, в том числе садовой, паркета, пола и др.), эксплуатируемых внутри помещения и на открытом воздухе; для тонирования под ценные породы дерева; как предлак под покрытие лаком.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, вода, пигменты, коалесцент, загуститель, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА: состав лессирующий перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: состав лессирующий наносится на ранее неокрашенные поверхности. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира, грязи. При необходимости промыть мыльным раствором, затем чистой водой и высушить.

НАНЕСЕНИЕ методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1-2 тонких ровных слоя вдоль волокон древесины. После нанесения первого слоя состава лессирующего волокна древесины несколько поднимаются над поверхностью. Поэтому желательно произвести легкую шлифовку, чтобы убрать волокна, а затем не ранее чем через 2-4 часа наносить на поверхность второй слой состава.

РАСХОД состава на однослойное покрытие не более 120 г/м². Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ состава при температуре (20±2)°С – 2 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Окрашенные поверхности можно мыть водой не ранее чем через 7 суток.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания состава инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Состав лессирующий пожаровзрывобезопасен.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органоразбавляемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.